

Fig.1

20010101 12:00:00

SERVICE CYCLE




Fig.2a




Fig.2b

10031824.011802

2000-12-28

BRINE DRAW CYCLE




Fig.3a

10/031824




Fig.3b

2001-10-12

WASTE DRAW CYCLE 16




Fig.4a




Fig.4b

10031824.011802

10/031824

RINSE/BRINE REFILL CYCLE → 18




Fig.5a

208110" 42812001






Fig.5b

203110 "428TE00T

BACKWASH CYCLE → 20




Fig.6a

10/031824




Fig.6b

2013104287001

10/031824

208110" 428110"




Fig.7